

Dachsanierung Weidstrasse 12 + 14, 8472 Seuzach



**Dachsanierung
Weidstrasse 12 + 14, 8472 Seuzach**

**Dachsanierung
Weidstrasse 12 + 14, 8472 Seuzach**


Vom 17. Juni bis 31. Juli 2013

**Ausführung:
Maillard Bedachungen AG, Winterthur**


**Beratung durch SIKA-Sarnafil / Maillard:
Suso Zünd, Winterthur**

**Auftraggeber:
STWE-Gemeinschaft Weidstr. 12 +14, 8472 Seuzach
Vertreten durch: Otto Kobelt, Seuzach**

Dachvorsprung – für spätere Fassadenisolation



Eliminieren der Balkonvordächer







vor Sanierung, Zustand des Daches schlecht



vor Sanierung,
Balkonvordächer Probleme mit Wasserablauf



Kies wird abgesaugt



Kies wird abgesaugt





alte Isolation wird abgebrochen



Nach Grundanstrich wird Dampfsperre eingebracht



Dampfsperre wird eingebracht



Holzkonstruktion wird erstellt, Balkonvordächer werden eliminiert



Isolation wird auf das Dach gehoben





Isolation wird verlegt und angepasst



Sarnafil wird ausgelegt und verschweisst



Detail Holz / Isolation / Abschottung Dachrand



Sarnafil wird an Holzkonstruktion angepasst und verklebt




Sarnafil wird auf Holzkonstruktion verklebt



Sarnafil wird maschinell verschweisst



Händisches Nachschweißen der Ecken



Einbau Oblichter - Dachausstieg





Oblichter – Dachausstieg fertig eingebaut





Wohlverdiente Pause



Kontrollrohr



Auslegen Schutzvlies und Steinplatten auf Stelzlager





Rundkies wird auf das Dach geblasen



Rundkies wird auf dem Dach verteilt



Dachabschluss vor Spenglerarbeiten



Dachabschluss aus CrNi Stahl



Saniertes Dach mit Dachrandabschluss aus CrNi Stahl



Enlüftungsrohr und Dachwasserablauf



Absturzsicherungen Seculine Vario (rot) und Kontrollrohr (schwarz)



nach Sanierung – mit Dachvorsprung für spätere Fassadenisolation

Haben Sie Fragen ?



**Flachdachsanierung
Weidstrasse 12 + 14, 8472 Seuzach**

**Besten Dank
an alle
Beteiligten
für die gute
Zusammen-
arbeit**



ENDE